



POMPE DE DIRECTION ASSISTÉE

CODE FAMILLE : **30144**

L'ensemble pompe électrique permet la direction assistée. Elle facilite la manœuvre par le conducteur en réduisant l'effort nécessaire.



CO₂ NON ÉMIS*: **20,2 kg**



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: **4,73 kg**

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO₂ non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Démontage complet des composants
- Contrôle des composants (dimensions et fonctions)
- Nettoyage et remise en état d'origine de toutes les pièces
- Remplacement des pièces endommagées ou usées par des composants neufs
- Test de la pièce



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

L'ensemble pompe électrique doit être remplacé lorsque la direction assistée ne fonctionne pas, ce qui entraîne des difficultés pour tourner le volant



POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

- Liquide de direction assistée
- Crémaillère de direction
- Bielles de direction

EE SA NA

