



ECRAN

CODE FAMILLE: **028 / 31844**

L'affichage est généralement intégré dans le tableau de bord et permet la visualisation de diverses informations ainsi que l'utilisation des différentes fonctions offertes par l'ordinateur de bord.



CO₂ NON ÉMIS*: *En cours d'investigation*



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: *En cours d'investigation*

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO₂ non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Examen de la liste des défauts pour identifier les pannes
- Remplacement préventif de tous les composants usés
- Test de chaque pièce pour assurer une performance équivalente à celle de la pièce d'origine
- Montage conforme à la pièce d'origine



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

L'affichage doit être remplacé lorsque :

- Rien n'apparaît à l'écran ou s'il y a des dysfonctionnements de pixels
- Certaines commandes ne fonctionnent plus
- Le mode veille ne fonctionne pas



POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

Radio, climatisation, navigation... fonctionnalités.

EE SA NA





Pièces de Divertissement et de Connectivité

DIVERTISSEMENT
ET CONNECTIVITÉ



AUTORADIO

CODE FAMILLE : **85072**

Un autoradio est le composant central d'un système de reproduction sonore installé dans un véhicule.



CO₂ NON ÉMIS*: *En cours d'investigation*



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: *En cours d'investigation*

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO₂ non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Nettoyage du changeur de CD et des connecteurs
- Lecture de la liste de défauts pour identifier les défaillances
- Remplacement préventif de tous les composants usagés et fragiles pour assurer une durabilité
- Test opérationnel sur un banc de simulation
- Montage identique à la pièce d'origine incluant le processus de calibrage si besoin



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

- Le système audio doit être remplacé lorsque :
- La fonction mémoire ne peut plus être activée
 - Le système audio est muet
 - Un CD est bloqué dans le lecteur
 - Le niveau sonore n'est pas graduel
 - La navigation ne fonctionne plus



POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

- La carte SIM ou le CD de navigation
- Les haut-parleurs
- Le câble d'antenne

EE SA NA





CHANGEUR DE CD

CODE FAMILLE : **85162**

Le changeur de CD permet le stockage et la lecture de plusieurs disques



CO₂ NON ÉMIS*: *En cours d'investigation*



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: *En cours d'investigation*

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO₂ non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Nettoyage du changeur de CD et des connecteurs
- Lecture de la liste de défauts pour identifier les défaillances
- Remplacement préventif de tous les composants usagés et fragiles pour assurer une durabilité
- Test opérationnel sur un banc de simulation
- Montage identique à la pièce d'origine



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

Le changeur de CD doit être remplacé lorsque :

- La fonction lecture du CD ne fonctionne pas
- Un CD est bloqué à l'intérieur du lecteur



POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

- Haut-parleurs

EE SA NA





SYSTÈME DE NAVIGATION

CODE FAMILLE : **85032**

Le système de navigation est un dispositif embarqué couplé à l'autoradio. Il indique un itinéraire que vous pouvez suivre pour aller d'un point A à un point B.



CO₂ NON ÉMIS*: *En cours d'investigation*



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: *En cours d'investigation*

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO₂ non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Démontage et remplacement des composants défectueux



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

Le système de navigation doit être remplacé lorsque le GPS ne fonctionne plus



POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

- CD ROM
- Ou carte mémoire

EE SA NA





Pièces de Carrosserie

ÉCLAIRAGE

PIÈCES INTÉRIEURES



PHARE

CODE FAMILLE :

Le phare permet au conducteur d'éclairer la route et permet au véhicule d'être vu. L'ensemble peut inclure le clignotant et des lampes supplémentaires.



CO₂ NON ÉMIS*: *En cours d'investigation*



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: *En cours d'investigation*

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO2 non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- La pièce est démontée, le verre et le boîtier sont changés, les modules électroniques et LED sont testés et réparés.



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

- Le phare doit être remplacé lorsqu'il ne fonctionne plus ou que le verre est cassé.



POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

- Les autres feux (arrière et latéraux)

EE SA NA





COMBINÉ PLANCHE DE BORD

CODE FAMILLE : **10294**

Le combiné planche de bord permet d'afficher diverses informations concernant le véhicule et le moteur telles que: le compteur de vitesse, le tachymètre, la température moteur, le niveau de carburant...



CO₂ NON ÉMIS*: *En cours d'investigation*



ÉCONOMIES DE MATÉRIAUX*: *En cours d'investigation*

Source: Évaluation du cycle de vie (LCA) Europe.
Basée sur une étude européenne* Économies de matériaux et CO₂ non émis en moyenne comparativement à la pièce d'origine MOPAR neuve équivalente.
Ces valeurs sont mentionnées uniquement à titre d'information correspondant à la pièce la plus vendue de la même famille et sont déterminées suivant une méthodologie approuvée par une société indépendante (méthodologie Sphera).



ÉTAPES DE REMANUFACTURAGE

- Nettoyage de la pièce et des connecteurs
- Identification de la liste des défaillances
- Remplacement préventif de tous les composants hors d'usage pour garantir un fonctionnement sur le long terme
- Test opérationnel complet du combiné



DIRECTIVES DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION

Le combiné planche de bord doit être remplacé lorsque :

- Vous démarrez le moteur et que les ampoules ne fonctionnent pas comme elles le devraient
- Un ou plusieurs instruments ne fonctionnent pas (compteur de vitesse, tachymètre...)
- Déterminé comme défectueux après diagnostic d'un technicien qualifié



POINTS DE CONTRÔLE SUPPLÉMENTAIRES

- Faisceau électrique
- Fusibles et boîtes à fusibles
- Toutes les ampoules en cas de besoin

EE SA NA



Stellantis NV - une société anonyme à responsabilité limitée (naamloze vennootschap) de droit néerlandais dont le siège social est à Amsterdam, Pays-Bas - immatriculée au registre du commerce néerlandais sous le numéro 60372958, ayant une succursale française inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 879 786 85 - www.stellantis.com

Photo non contractuelle: @stellantis, pexel

Design: SoSimple - Avril 2023

Crédit photo: ASTUCE PRODUCTIONS & SHUTTERSTOCK



SUSTAINera

Circular Economy

Making a better future



EN SAVOIR PLUS SUR LES
PIÈCES REMANUFACTURÉES ?

Consultez notre site Internet
www.sustainera.com

