



LETTORE CD

CODICE FAMIGLIA: **85162**

Il lettore CD contiene e carica più dischi.



CO₂ NON EMESSA*: *Sotto inchiesta*



RISPARMIO MATERIALE*: *Sotto inchiesta*

Fonte: Life-Cycle Assessment (LCA) Europe. Basato su uno studio europeo. Risparmio di materiale e riduzione media delle emissioni di CO₂ rispetto ad un ricambio originale MOPAR nuovo equivalente. I valori sono forniti a mero titolo informativo, corrispondono a quelli dei principali rivenditori di prodotti simili e sono determinati in base a una metodologia approvata da un'azienda indipendente (Sphera).



FASI DEL PROCESSO DI RIGENERAZIONE

- Pulizia dell'unità e dei connettori
- Lettura dell'elenco delle anomalie per identificare i guasti
- Sostituzione preventiva di tutti i componenti usurati e fragili per garantire una lunga durata
- Test di funzionamento completo al banco di simulazione
- Montaggio sul veicolo, identico al ricambio originale



LINEE GUIDA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Il lettore CD deve essere sostituito quando:

- La funzione CD non si avvia
- Il porta CD è bloccato all'interno del lettore



CONTROLLI SUPPLEMENTARI

- Il lettore CD deve essere sostituito quando:
- La funzione CD non si avvia
- Il porta CD è bloccato all'interno del lettore

EE SA NA

