



BEELDSCHERM

CODE FAMILIE: **028 / 31844**

Het beeldscherm wordt doorgaans in het dashboard geïntegreerd en biedt de mogelijkheid om verschillende informatie te bekijken en gebruik te maken van de verschillende functies die de ingebouwde computer biedt.



NIET-UITGESTOTEN CO₂*: *In onderzoek*



CO₂* MATERIAALBESPARING: *In onderzoek*

Bron: Life-Cycle Assessment (levenscyclusanalyse - LCA) Europa.
Gebaseerd op een Europese studie * Gemiddelde materiaalbesparing en niet-uitgestoten CO₂ vergeleken met het nieuwe gelijkwaardige onderdeel van MOPAR.
De waarden worden slechts ter informatie gegeven, komen overeen met de producten van de hoofverkoper of soortgelijke producten en zijn bepaald volgens een methode goedgekeurd door een onafhankelijk bedrijf (methode Sphera).



STAPPEN HERFABRICAGE

- Bekijk de de lijst met foutmeldingen om defecten te ontdekken
- Preventieve vervanging van alle gebruikte onderdelen
- Elk onderdeel wordt getest op dezelfde prestaties als het originele onderdeel
- Bevestiging op het oorspronkelijke onderdeel



RICHTLIJNEN ONDERHOUD & REPARATIE

Het beeldscherm moet worden vervangen wanneer:

- Niets op het scherm wordt weergegeven of de werking onjuist is
- Sommige opdrachten niet meer werken
- Slaapstand niet werkt



EXTRA CONTROLEPUNTEN

Radio, airconditioning, navigatie... functies.

EE SA NA

